INGENIEUR-BÜRO FRANKE

KRAFTFAHRZEUG-SACHVERSTÄNDIGE • PRÜF + SCHÄTZSTELLE

BETRIFFT	Leasingrücknahme
Auftrag vom / durch	31.08.2026 / Auftraggeber
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	
Besichtigungsort	



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	
Davon überdurchschnittlich	

Anhang: 7 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 31.08.2026
Magdeburg, den 31.08.2026

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	i20 (BC3)(08.2020->) / Prime Mild-Hybrid
Fahrzeug-Ident-Nummer	NLHBR51GAPZ339306
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Amtliches Kennzeichen	
KBA-Nummer	5984/ABO
Erste / Letzte Zulassung	24.08.2023 / 24.08.2023
Hubraum / Leistung	998 cm³ / 74 kW (101 PS)
Motor	Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,0 Ltr. - 74 kW T-GDI)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.275 / 1.620 / 450 kg
Länge / Breite / Höhe	4.040 / 1.775 / 1.450 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	08/2026
Laufleistung abgelesen	18.956 km
Farbe	Atlas White / SOL
Lackart	uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand	fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Nexen	215/45 R17 91W N blue 4 seasons	6	6
2	Nexen	215/45 R17 91W N blue 4 seasons	6	6
Ersatzrad		Reparaturkit		

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht-Paket, LM-Felgen, Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen lackiert, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss hinten, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizer

PRÜFBERICHT



Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung

Pflicht Fotos


01.Diagonale von vorne




02.Diagonale von hinten

03.Fotos Innenraum


Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung

04.Tachobild / VIN





05.Serviceheft / Zubehör



Karosserie aussen / Beleuchtung

06.Karosserie (Körper)	90,00	90,00	Allgemeinzustand verschmutzt, reinigen







08.Türen	100,00	67,00	Tür hinten rechts Parkdelle, Smart Repair





13.Stoßstangen	150,00	100,50	Stossfänger hinten im Bereich der Ladekante verkratzt, Smart Repair	





18.Anfahrschutz	120,00	120,00	verkratzt, ersetzen	



Innen/Kofferraum/Bereifung

19.Innenraum allgemein			o.k.	


20.Sitze			Gebrauchsspuren	



25.Koffer-/Laderaum/Aufbau			o.k.	




26.Felgen	400,00	400,00	LM Felge vorne rechts Bordsteinschäden , ersetzen	





Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

30.Motorraum/Kapselung



44.Kundendienst	Eintragung vollständig	
45.HU/AU/SP §57B	08/2026	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich