CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	147.517km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXN710703B44506	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.517km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.370km	LETZTER SERVICE AM 11/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse verschlissen (Eisen): hinten; ABS leuchtet; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK METALLIC


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Blinkleuchten Weiß
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Dachhimmel Anthrazit
- Sonnenschutzverglasung
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWXN710703B44506

CarOnSale








Service Historie
OK 22.11.18 36.370km 04709
OK 28.08.18 32.651km 04709
OK 15.08.17 20.859km 25970
MENU
BACK
OPTION





27.11.2015
WMWXN7107038445O8
MINI
ONE
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.11.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)