CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2019	177.338km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d-T, quattro basis, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF4XKA083698	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.338km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.425km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP) 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP) 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Wagenheber
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Akustikglas Türscheiben vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF4XKA083698
2225 kg
4025 kg
1 - 1120 kg
2 - 1215 kg
Typ 8S
DETA3812
0.50 052019

CarOnSale


Stockholm
Riga
Москва
Минск
Dublin
London
Berlin
Київ
Paris
Wien
Београд
Madrid
Roma
София
400km
495m
10:28
SWR1 BW
TMC





HI
A/C ON
SYNC
HI





DISTANCE
SPEED







10:28
Fahrweg kontrollieren!




Datum
2023-10-31
Laufleistung
144425 km
Auftragsnummer
2023008128
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion
Datum
2023-09-29
Laufleistung
143273 km
Auftragsnummer
2023007029
Durchgeführte Zusatzarbeiten
Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Ja (bis Anzeige Service)
Ölwechsel-Service (flexibel)
Datum
2022-12-27
Laufleistung
999999 km
Auftragsnummer
222174464
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.




Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 20
Roadworthiness certificate according to Directive 20
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Juli 2028
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juli 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Huttenlauch
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Messwerte:
Bremsentest (Werte in daN)
links
rechts
Gesamt
Referenzwert
Druck [bar]
Anteil ist [%]
Anteil Min [%]
Betriebsbremse 1. Achse
333
326
659
630
60,18
65,3
52
Betriebsbremse 2. Achse
306
306
612
569
105,38
34,7
18
Feststellbremse 2. Achse
183
189
372
FBA blockiert:
Nein
Brutto
TÜV Gebühr
Leistungsdatum entspricht Belegdatum
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Hauptuntersuchung inkl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
83,30 €
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem
HU + AU Kombination
96,70 €
Leistungsdatum: 17.07.2026
Gesamt:
163,00 €
USt-IdNr.: DE177665595
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug


22.05.2019
0588
BFW001817
M1
AC
WAUZZZF4XKA083698
4
Audi
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
9002
36AG
01968
7.2/8.2i*80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.112000 BIS 88 STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4025KG*WW.ANK LT.BG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.05.2019*
02
02
0140/03800
230
04738 -04856
1842
1393 - 1458
001690--
00080
0161
002225
002225
01120
01215
01120
01215
070
02375
068
01800
0750
005
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
e1*2001/116*0430*59
25.01.2019
K
FF556360


TP
732247
Nächste HU
fällig im
14.10.2026


KOS 8592

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)