CarOnSale

Suzuki Swift Basic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	28.070km	83 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Swift Basic [DE - LimS5 1.2 Dualjet EU6d-T, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JSAAZCA3S00560650	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 28.070km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 83 PS (61 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Rechte Fahrzeugseite nachlackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung Basic
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW 16V DualJet KAT
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























HOOLDE- JA GARANTIIRAAMAT
СЕРВИСНАЯ КНИЖКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН




11.11.2022
7102
AFF00037 8
M1
AB
JSAAZCA3900560650
SUZUKI
AZ
CA3S
CVT/L
SWIFT
SUZUKI (J)
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL,
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/Cl; M, N1 I
HYBR,BENZIN/E
0008
36AP
1197
WW,AHK LT,EGTG*
2
1
61/6000
170
3845-3855
1735-1750
1480
1000--
60
115
1375
1375
740
760
740
780
75
3750
68
1000
400
5
175/65R15 84H
175/65R15 84H
ROT
3
E4*2007/46*1205*14
01.04.2022
K
GW408199



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)