CarOnSale

Opel Corsa Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	70.022km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Edition, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKUPHNEKM4242115	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.022km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP) 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- 4 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED


Sonderausstattung

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad (Vorrüstung)
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























7.08.2021 1889 ABU00237.9
AB
XKUPHNEKM4242115 X
IPEL
INEK-X1B400
ORSA
SA AUTOMOBILES (F)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
chrägheckli mousine
15/2007/2018/1632AP
URO6;WLTP;AP;P/CI, M, N1 I
enzin
001 38AP 1199
VW AHK LT EGTG*
2 1 74/5500 188
4055-4055 1745-1745
1430-1435 1165
55 -
117 1620 1620
890 870 -
890 870 -
74 3750 67
1200 580 5 -
195/55 R16 91H
195/55 R16 91H
-
Rot 3
e2*2007/46*0639*15
21.05.2021 K HC766650


BACHD071




HC766650


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)