CarOnSale

Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW 1st Max

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	56.234km	95 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.3 Pro Performance 150 kW 1st Max [DE - LimS5 Pro Performance, 1st Max, 2020 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZE1ZMP016667	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.234km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.657km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - NORMAL
58,0 kWh	9,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	-
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach Mittelkonsole mit Rollo
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachzierleiste und C-Säule silber, Lufteinlässe vorn und Seitenschweller Grau-Metallic
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Exterieur-Styling-Paket silber
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- HV-Batterie 62 kWh brutto / 58 kWh netto
- Head-up-Display mit Augmented Reality
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) inkl. autom. Fahrlichtschaltung, Schlechtwetter-Licht und Begrüßungsfunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: MAKENA TUERKIS
- Pedale Edelstahl

- Performance Upgrade
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Flow
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türverkleidung Kunstleder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Sitze vorn ErgoActive (elektr. verstellbar, Oberschenkelauflage verschiebbar)
- Sprachsteuerungs-System
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeugstatus
Service
Reifendruck
56234 km
1 Meldung







WVWZZZE1ZMP016667

CarOnSale



CarOnSale





gpe
Kurzanleitung

Zugeteilt
01.2018

14.10.20 0603 CKV000030
M1 AC
WVWZZZE1ZMP016667 1
VOLKSWAGEN, VW
E1
ACEBJC L1FX2
COM51AA
ID.3 PRO 150 KW
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofze1*2007/46*2033*00
Elektro
0004 30AX
P.2: 70.00kW/30min; Nennleistung 150.00kW*Batteriekapa
zität 62.0kWh*
GRÜN/SCHWARZ
07.07.20
FX266595

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)