CarOnSale

BMW X2 sDrive18d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2019	114.764km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X2 sDrive18d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYK51040EM57449	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.764km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.960km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Media-System
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchten LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: MISANO BLAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- WLAN-Hotspot
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- CD-Laufwerk
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Panoramadach (Glas)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sportsitze vorn
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Head-up-Display
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















114764
592.0
14:45





Made in Germany
X2 sDrive18d
C1D
0.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1824
WBAYK51040EM57449
2080 kg
3880 kg
1- 1060 kg
2- 1050 kg

CarOnSale


CarOnSale














Service Historie
OK Datum: 08.02.2019 Service: 30753 BMW
Kilometer: 2 km
OK Datum: 25.01.2021 Service: 28454 BMW
Kilometer: 25.985 km
OK Datum: 20.01.2022 Service: 28454 BMW
Kilometer: 38.758 km
OK Datum: 31.01.2023 Service: 28454 BMW
Kilometer: 56.538 km


Service Historie
OK Datum: 11.01.2024 Service: 28454 BMW
Kilometer: 72.904 km
OK Datum: 15.10.2024 Service: 28454 BMW
Kilometer: 85.408 km
OK Datum: 14.04.2025 Service: 28454 BMW
Kilometer: 94.878 km
OK Datum: 30.01.2026 Service: 28454 BMW
Kilometer: 106.960 km










R094YTK4
Main-Taunus-Kreis
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)