CarOnSale

Kia Rio Dream Team

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	23.889km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rio Dream Team [DE - LimS5 1.0 T-GDI EU6d-T, Dream Team, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNADC511AL6442898	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.704km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP) 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer (vorn)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad heizbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: AURORA BLACK

Sonderausstattung

- Connectivity-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























1920


기아자동차(주)
KIA MOTORS CORPORATION
e5*2007/46*1077
KNADC511AL6442898
1600 kg
2600 kg
1-945 kg
2-840 kg



CarOnSale


CarOnSale



KIA


RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
HOME
PHONE
SETUP


Safety - Bag


Inspektion nach
15000
km
oder
12
Monaten
Datum:
21.11.2023
km-Stand:
12.917
Kia Händler- und Servicepartner
RAAB
Inspektion nach
60000
km
oder
72
Monaten
Datum:
21.11.23
km-Stand:
14.883
Autohaus Raab GmbH
Dr.-Johann-Stark-Str. 8
92637 Weiden
Inspektion nach
75000
km
oder
60
Monaten
Datum:
20.11.25
km-Stand:
27.907
Autohaus Raab GmbH
Dr.-Johann-Stark-Str. 8
92637 Weiden
Telefon 0961/63100
nächster Termin
90000
km
oder
72
Monaten
nächster Termin
15000
km
oder
12
Monaten


KIA
BEDIENUNGSANLEITUNG
RIO


25.11.20
8253
AGW000472
M1
AB
KNADC511AL6442898
X
KIA
YB
BSP11
HS2AZ1
RIO
KIA MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DS;PI/CI; M, N1
Benzin
0001
36DG
99B
20:bis 1450*
2
01
03
4500
86
4065
1725
1445
1155-1228
7S
134
1600
1600
945
840
945
840
72
3375
71
1000
450
5
195/55R16 87H
195/55R16 87H
SCHWARZ
g/-
e5*2007/46*1077*02
20.12.19
EU377568

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)