CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



09/2024	112.693km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZ5SP747833	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.693km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.011km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 246g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Akustik-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Markierungsleuchten seitlich
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Generator 250 A
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Pro
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Antriebsart: Heckantrieb

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Vorderachse verstärkt
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Hold-Funktion
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED High Performance
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz

CarOnSale





Wohin?
Zentrieren






Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge
7135833
224070
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




24.09.2024 2222 BOW58498 0
N1 BB
W1V3KBFZ5SP747833 8
MERCEDES-BENZ
906BB35
L2U51350BXX
QG2A73A3BECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1
DIESEL
0002 36EA 1950
ZU 20: MAX.2945*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*
2 1 125/3800 160
5932 2020
2620 2130
- 100 -
246 3500 3500
1860 2250 -
1860 2250 -
83 2850 70
2000 750 3 -
235/65R 16C 121/119 R
235/65R 16C 121/119 R
-
weiß 0
E1*2007/46*0301*30
24.05.2024 K HE693925
Selbstf-VermietFzg


TÜVNORD
Okt 2026
TÜV NORD Mobilität
*W1V3KBFZ5SP
WI-MD5616
Übereignungsbestätigung 24. AUG. 2026
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung, Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)