CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2019	79.960km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT/Start-Stop [AT - Kb5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Comfortline (OPF), (Facelift) 2018 - 20]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZKP572467	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.960km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.237km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Original Fahrzeug Farbe: Indiumgrau Metallic
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: CD-Player
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Connectivity-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn
- Modellpflege
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- App-Connect
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fußmatten Textil
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Dachreling silber
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZAUZKP572467


CarOnSale











Datenauszug bzw. Einmaldatenbestätigung
WVWZZZAUZKP572467




D1 VOLKSWAGEN, VW
E WVWZZZAUZKP572467
D2 AUVIVACDKRFXG/FM6FM6AJ016N7CPON1VL
D3 GOLF
A4 01
J M1/Personenkraftwagen
A7
S1/2 5/-
F1 1860 kg
V9 Euro 6/2017/1347AG
O1 1300 kg
F2 1860 kg
Q
O2 650 kg
G 1281 kg
T 200 km/h
N1 910 kg
A10
H
N2 1000 kg
A12 80/- kg
P1 999 ccm
N3
U1 71,5 dBA
P2 85 kW
N4
U2 3750 min-1
P3 Benzin
P5 DKR
K e1*2007/46*0627*36
A23


ABGEMELDET!

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)