CarOnSale

Opel Mokka Edition ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	136.005km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Edition ecoFlex [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Edition ecoFlex Start/Stop, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJC7E83G4146462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.005km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.873km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Eine Felge verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	420 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	680 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Edition Ecoflex
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Radstand 2555 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Fußmatten Gummi
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Elektro-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Steckdose 230V

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















OPEL
WOLJC7E83G4146462
1828 kg
3028 kg
1-1065 kg
2-0995
193kW

CarOnSale












RES/+
SET/-





BACK
INFO



5°C
BAYERN 1
14:45





Servicebestätigung
Reifen-KFZ-Service Huster
Greizer Straße
07907 Schleiz



Servicebestätigung
Reifen-KFZ-Service Huster
Greizer Straße
07907 Schleiz


Servicebestätigung
EXNER


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren


OPEL MOKKA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Mokka
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6fW;P1/C1; M, N1 I
Benzin
braun
e4*2007/46*0537*14





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)