CarOnSale

Peugeot 308

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



02/2024	36.561km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308	KATEGORIE Kombi
FIN VR3FCYHZTPY669980	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.561km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.724km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Altschäden (ohne Berechnung), Windschutzscheibe - Erneuern, Dachholm links Delle, entfernen, HU/AU fällig 05/2026

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drive-Assist-Paket Plus
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitz vorn links
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS SELENIUM
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Kartentasche an Vordersitze
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Scheinwerfer Eco-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung Selenium-Grau
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale














WARTUNGSNACHWEIS






TÜVNORD
MAI 2026
TÜV NORD Mobilität
18.06.2016
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)