CarOnSale

Mazda MX-5 1.8 Center-Line Roadster Coupe

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	79.958km	126 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MX-5 1.8 Center-Line Roadster Coupe [DE - Cp/Ca2 1.8 EU4, Center-Line, 2009 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN JMZNC188200208259	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.958km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 126 PS (93 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.544km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**75 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Coupe-Dach / Klappdach elektr. betätigt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Applikationen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 93 kW KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Flankenschutz Türen
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Seitenaufprallschutz
- Style-Paket
- Windschott
- Seitenairbag vorn
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Klimaautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: Coupe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad (Leder)
- Außentemperaturanzeige

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Audiosystem mit 7 Lautsprecher
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Plus-Paket
- Sound-System BOSE
- CD-Wechsler (6-fach)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZNC1882002082S9-
e11*2001/116*0202
1375KG
1- 680KG
2- 705KG

CarOnSale





Service-Intervalle
Every 20000 km (12500 miles) / 12 months (whichever comes first)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
nächste fällige Wartung
340.000 km / 212.500 Meilen / 17 Jahr
Spätestens bei
99544 km oder 27/04/2027
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Auto Bienlein GmbH & Co. KG
Joseph-Weiermann-Straße 2
DE - 96224 Burgkunstadt
+4995723616
27/04/2026
79544 km
320.000 km / 200.000 Meilen / 16. Jahr
Karosserie-Inspektion
06/05/2025
70281 km
300.000 km / 187.500 Meilen / 15. Jahr
Karosserie-Inspektion
06/05/2024
62050 km
280.000 km / 175.000 Meilen / 14. Jahr
Karosserie-Inspektion
05/06/2023
57414 km
260.000 km / 162.500 Meilen / 13. Jahr
Karosserie-Inspektion


MAZDA MX-5


07.05.2010
MAZDA
MAZDA MX-5
205/50R16 87V
205/50R16 87V
BENZIN
06.10.2008


DEKRA
nächste HU
Außerbetriebsetzun
am 06.05.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)