CarOnSale

BMW X5 M Competition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.08.2026



11/2022	73.035km	LEISTUNG 625 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X5 M Competition [DE - SUV5 EU6d, xDrive Competition OPF, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBSJU010509N98727	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.035km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 625 PS (460 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.160km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 307g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	40 µm ⚠
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1160 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Verkäufer hat das Fahrzeug einen Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Fahrwerk M Professional
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Alcantara / Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumententafel lederbezogen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2,5-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- M Competition
- M Multifunktionssitze vorn
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 4,4 Ltr. - 460 kW V8 32V
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: DONINGTON GREY/BRAND HATCH GREY
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2972 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote 3D View
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon

- Sport-Auspuffanlage M
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Sportdifferential
- USB-Schnittstelle
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verstärker (Radio)

Sonderausstattung

- Abdeckkappen Außenspiegel M Carbon
- Bremsanlage: Compound - M Bremssystem (Bremssättel Schwarz)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fond-Entertainment-System Professional
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- LED-Lichtelemente
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Voll-Leder Merino
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad heizbar
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- TV-Funktion Plus bei Navigationssystem
- Ambient Air-Paket
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- M Driver´s Package
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Service-System: Remote 3D View
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Verglasung Akustikglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















BMW M GMBH
WBSJU010509N98727
3000 kg
6000 kg
1- 1410 kg
2- 1630 kg
BMW M GmbH DE-80809 Muenchen

CarOnSale














12V


Service Historie
OK Service:
Am 19.11.2024, bei 58160 km
Service Partner: BMW 00081
OK Service:
Am 11.08.2023, bei 25989 km
Service Partner: BMW 00081
OK Service:
Am 25.11.2022, bei 2059 km
Service Partner: BMW 00557
OK Service:
OK Motoröl
Verspätet: 8000 km
OK Fahrzeug-Check
Verspätet: 8000 km
OK Mikrofilter
Verspätet: 8000 km
OK Luftfiltereinsatz
Verspätet: 8000 km
OK Zündkerzen








24.10.2022 7909 ACK000881
M1 AC
WBSJU010509N98727 5
BMW
F56XM
JU01
IAW5E0VA
X5 M Competition
BMW M
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 4395
7.2/6.2: +220 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *
4938-4938 2015-2015
1748-1748 2410-2410
307 3000 3000
1410 1630
1410 1630
89 3750 70
3000 750 5
295/35 ZR21 107Y
315/30 ZR22 107Y
Grau
el*2007/46*2066*05
16.02.2022 K GMB73076



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)