CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



02/2005	215.164km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 Kompressor [DE - Kb5 C 200 K EU4, Elegance, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN WDB2032421F686002	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.164km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2005	FARBE Unbekannt	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	450 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motor, Ansaugrohr / - Kanal, beschädigt, Wertminderung, Karosserie, B - Säule links, Kratzer, Wertminderung, Sonstiges, Hauptuntersuchung, kein Nachweis, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, - - , erneuern, Unterlagen, Serviceheft, unvollständig, Wertminderung, Karosserie, beschädigt, Wertminderung, Unterlagen, HU Bescheinigung, fehlt, kein Abzug, 2. Radsatz, fehlt, Wertminderung, Interieur, Innenraum, Abrieb, kein Abzug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Tempomat
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- CD-Wechsler
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Feuerlöscher
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLERCHRYSLER AG
e1*98/14*0158
WDB2032421F686002
Mercedes-Benz
C744
TYP: 203 K
FZ: 9
Made in Germany
2060 kg
3560 kg
1- 975 kg
2- 1125 kg


CarOnSale


CarOnSale









09.02.2005
WDB2032421F686002
203 K
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
205/55R16 91V
205/55R16 91V
Grau
05.11.2004
UH188553



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)