CarOnSale

Mercedes-Benz GLS 600 4Matic Maybach

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	66.931km	557 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLS 600 4Matic Maybach [AT - SUV5 GLS 600 Maybach EU6d, 4Matic, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NFF8HB8PA883968	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.931km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 557 PS (410 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.394km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 305g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	420 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1750 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	230 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil Leder Nappa
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Executive-Sitze
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fanfare elektronisch
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: First-Class Fond (High Class Fond)
- Innenhimmel designo Dinamica
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Paket Akustik
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Memory-Paket
- Mild-Hybrid 426 kW (Motor 4,0 Ltr. - 410 kW CGI)
- Modellpflege mit Code
- Motorhaube mit Powerdome
- Multibeam LED
- Multikontursitze vorn
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Multimediasystem MBUX (Entertainment im Fond)
- Original Fahrzeug Farbe: HIGH-TECH-SILBER METALLIC
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- PRE-SAFE-System Plus
- Radstand 3135 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitzausstattung: 5+2 -Sitzer
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Steckdose 230V
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Trittbretter seitlich elektr. ausfahrbar, beleuchtet
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Panorama-Schiebedach
- Regen-/Lichtsensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Spiegel mit Memoryfunktion
- 3.Sitzreihe elektr. klappbar
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)

- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung Plus vorn
- Sitzheizung hinten
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- USB-Anschluss im Fond
- USB-Anschlüsse
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)

★ Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: designo-Leder
- Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
- Feuerlöscher
- Getränkehalter hinten mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Halter Champagnerkelche
- Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: designo-manufaktur Klavierlack flowing lines
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenkrad heizbar
- Surround-System Burmester High-End
- Unterfahrschutz
- Vorrüstung Entertainment-System im Fond
- 2-Farben-Lackierung
- Ausstattungs-Paket: designo Exklusiv (Leder)
- Multifunktions-Telefonie
- Aktives Federungs-/Dämpfersystem (E-Aktive Body Control)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1NFF8HB8PA883968
3360 kg
6760 kg
1650 kg
1800 kg


CarOnSale








Hinten








STOP











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)