
CarOnSale

BMW X6

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



07/2011	247.497km	LEISTUNG 306 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X6	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAFH01040L475468	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 247.497km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.725km	LETZTER SERVICE AM 08/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	635 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung Servotronic
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Farbmonitor
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondsitzanlage mit Sportsitze
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW Turbodiesel KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2933 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sperrdifferential
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Adaptives Kurvenlicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Dachhimmel Anthrazit
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0412
WBAFH01040L475468
2710 kg
5530 kg
1- 1310 kg
2- 1475 kg



















KFZ-ADROW
Winterhäuser Straße 105
0931/78023923


KFZ-ADROW
Winterhäuser Straße 105
97084 WÜRZBURG
0931/78023923
KFZ-ADROW
Winterhäuser Straße 105
97084 WÜRZBURG
0931/78023923






BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMIN
EF-TYPEATEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


13.07.2011
0005
AY100044
MIG
AC
WBAPH01040L475468
BMW
X6
FH01
5B
X REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
GELÄNDEFZ.FABR.BRD
KOMBILIMOUSINE
DIESEL
01.03.2011
DY318768
02993
B.1/1.2* 2830 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1655 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*BEI BEREIFUNG GRÖSSER 2Q ZOLL ZU
SÄTZLICHE RADABDECKUNG ERFORDERLICH*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTZUL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.07.2011*



DEKRA
Außer Betrieb gesetzt
Wichtiger Hinweis:
Außerbetriebsetzung
17.09.2026
Landratsamt Würzburg
97067 Würzburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)




- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)