VSSZZZKM2PR089933

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	5.260 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	-427 Tag(e)
Typ/Modell		**HU (Bericht lag nicht vor)**	
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM2PR089933	**Leistung**	kW
Erstzulassung	19.06.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	09/2024, 3.833 km	**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart		**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Beginnend rissig,porös, Verschleissgrenze beachten) - kein Abzug	
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - erneuern	
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Karosserie	Karosserie (Kleinere Steinschläge, Kratzer, Dellen) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Ganzjahresreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Erstzulassung = Auslieferungsdatum

Erstzulassung konnte nicht ermittelt werden

Fzg. verschmutzt, Mehrkosten möglich.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell		**Laufleistung (abgelesen)**	5.260 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM2PR089933	**Erstzulassung**	19.06.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	104 µm
3	Dachholm rechts	110 µm
4	Heckklappe/-tür	107 µm
5	Kotflügel links	118 µm
6	Kotflügel rechts	110 µm
7	Motorhaube	106 µm
8	Seitenwand links	126 µm
9	Seitenwand rechts	113 µm
10	Tür hinten links	140 µm
11	Tür hinten rechts	146 µm
12	Tür vorne links	112 µm
13	Tür vorne rechts	129 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Beginnend rissig,porös, Verschleissgrenze beachten) - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Beginnend rissig,porös, Verschleissgrenze beachten) - kein