CarOnSale

Audi Q3

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2023	118.982km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF3XP1109893	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.982km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.901km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP) 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fzg ist foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Voll-Lackierung
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Remote / Control)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Microfaser / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Start-Stop-Knopf
- Audi Drive Select
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF3XP1109893


CarOnSale

START
ENGINE
STOP

PHONE APPS
FAHRZEUG
FAVORITEN
EINSTELL


Fahrweg kontrollieren!
Hinten



VIEW


SET
SPEED


240
km/h
REAR













11:40
Suche
Verkehr
2500 km
30 m
2500 km




Text oder Tools suchen
25.05.2023 0588 BOY05515 5
M1 AC
WAUZZZF3XP1109893 I
AUDI
F3
XDTSBF1
FU7FD7GC009RT21C194BIAHA4SM1AD0
Q3
AUDI
Fz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/1832AF
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.SIAKOMBI
NATION:4155KG*WW.NHK LT.RGTG*
2 1 110/3000
4490 - 1851 -
1614 - 1655 - 1655
90
142 2155 2155
1145 1095 -
1145 1095 -
74 3150 67
2000 750 5
235/50 R19 99V
235/50 R19 99V
9
e1*2007/46*1900*29
14.10.2022 K G8501593


14.10.2026
Landratsamt Wartburgkreis
Zulassungsbehörde
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Im Auftrag
Köhler

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)