CarOnSale

Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	102.148km	330 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 400 d 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2230331A067256	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.148km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.596km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Memory-Paket
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Frontschürze
- Fußmatten AMG
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Laderaum-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Rußpartikelfilter
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Servolenkung
- Zentral-Display (OLED)
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Easy-Entry Funktion
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Servoschliessung für Türen
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Digital Light
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Multimediasystem MBUX (Fond Tablet)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Lenkrad heizbar
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten designo
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Designgurtschlösser
- Exklusiv-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Innenausstattung: Holz Pappel schwarz glänzend
- Kraftstofftank: vergrößert
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa 2-farbig
- Sonnenschutz-Paket
- Wärme-Komfort-Paket
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Sitzheizung Plus vorn
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- Sitzheizung Plus hinten
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Innenhimmel designo Dinamica
- Multifunktions-Telefonie
- Panorama-Schiebedach
- Sitz-Komfort-Paket Fond
- Sitzklimatisierung im Fond
- Surround-System Burmester
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Air-Balance-Paket
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
- Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Suchen
Telefon
Kein Gerät verbunden
Radio
planet DAB 181.9 MHz
22.5
20.5
AUTO
Klima-Menü
AUTO

Zentrieren
Wohin?
22.5
20.5
AUTO
Klima-Menü
AUTO

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
22.5
20.5
AUTO
Klima-Menü
AUTO

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild vorne. Gesamtes Umfeld beachten!
22.5
20.5
AUTO
Klima-Menü
AUTO


























RES
SET+
SET-
CANCEL


Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg Datum Laufleistung Service 02.07.2026 95596 km Service A
Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg Datum Laufleistung Service 28.07.2025 74799 km Service B
Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg Datum Laufleistung Service 20.06.2024 51955 km Service A
Mercedes-Benz Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Sandershäuser Straße 110 Kassel Datum Laufleistung Service 14.06.2023 38119 km Service B
Mercedes-Benz Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Sandershäuser Straße 110 Kassel Datum Laufleistung Service 27.07.2022 18173 km Service A


Mercedes-Benz
S-Klasse



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)