CarOnSale

# Skoda Fabia Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2008 | 161.815km | 60 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fabia Classic [DE - LimS5 1.2 EU4, Classic, 2007 - 2010] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>TMBAA65J193098683 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>161.815km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>60 PS (44 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2008 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>140g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 105 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 105 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Radiovorbereitung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Classic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT

## Sonderausstattung


- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Klimaanlage
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos































23.12.2008
8004
AFG00025.9
M1
AB
TMBAA65J193098683
3
SKODA
6J
ABBBMX01
NEM5FM5ZT0913S
FABIA
SKODA (CZ)
FZ Z PERS BEF.B. 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EEC*2003/76B/EC
EURO 4
BENZIN
0001
0462
1198
WW AHK LT EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.12.2008*
2
1
44/5200
155
3992-4099
1642
1498-1513
=1115
50
-
140
1555
1555
820
840
-
820
840
-
72
5900
71
800
920
5
185/60 R14 82T
185/60 R14 82T
-
ROT
3
E11*2001/116*0291*18
06.10.2008
H1974110





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)