CarOnSale

Hyundai ix20 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	147.325km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix20 Classic [DE - Van5 1.4 EU5, Classic, 2010 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMAPT81CACJ052341	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.325km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verbrennt Öl

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Rippendesign
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL
ix20
e4*2007/46*0207
TMAPT81CACJ052341
TYPE
Passenger Car
1710 kg
3010 kg
TRANS AXLE PAINT TRIM
J F PAE EQ
1030 kg
970 kg

CarOnSale



AUX iPod USB





.03.2012 1349 AAZ000065
AF
APT81CACJ052341 8
unda1
P11
2AZ1
20
unda1 Motor (CZ)
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
rzweckfahrzeug
5/2007*692/2008F
05;F;PI/CI; M, N1 I
nzin
01 35F0 1396
is 1343*
2 01 66 /6000 167
4100 1765
1600 1253
75 -
1710 1710
140 970 -
1030 970 -
1030 3750 71
78 550 5 -
1300
195/65R15 91H
195/65R15 91H
-
SCHWARZ 9/-
e4*2007/46*0207*01
27.05.11 K HM854403

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)