CarOnSale

Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



09/2012	209.832km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2049841F988158	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.042km	LETZTER SERVICE AM 05/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	810 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Dachreling (Aluminium)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC2049841F988158
2455 kg
4955 kg
1245 kg
1300 kg
Made in Germany

CarOnSale








25.09.2012 1313 BFI000721
M1 AC
WDC2048841F986158 X
Mercedes-Benz
204 X
HTS2M1
NZCEA500
GLK 220 CDI 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*568/2011F
EURO5,F,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 35F0 2143
P 4. 3000-4200*F. I/F 2.2555 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1410 B.ANH.B
ETR.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WE
RKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z STVO AUSG
ESTATTET*
2 2 125/4200 205
4664 1840
1699 1880
98 -
159 2455 2455
1245 1300 -
1245 1300 -
80 3150 72
2400 750 5 -
235/60 R17 102V
235/60 R17 102V
GRAU 7
e1*2001/116*0480*12
11.05.2012 K- WZ333554

HU TÜV NORD
SEP. 2021
Landkreis Diepholz
Der Landrat
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)