CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Audi Q2

EZ 12/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 256.814km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Q2 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** WAUZZZGA6JA047946	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 256.814km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 150 PS (110 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 254.819km	**Letzter Service am** 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 12/2017	**Farbe** Gelb	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 131g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Anderer Schaden	Anderer Schaden	Anderer Schaden	Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	395	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	330	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	185	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	155
Dach	180		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kombiinstrument elektronisch
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch

Progressivlenkung	Radstand 2601 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Seitenairbag vorn	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
Sitze vorn höhenverstellbar	Sportsitze
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
Tagfahrlicht	Voll-Lackierung
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Original Fahrzeug Farbe: VEGASGELB

Sonderausstattung

Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Ausstattungs-Paket: Technology Selection
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	Dachhimmel Stoff, schwarz
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
Innenausstattung: Dekoreinlagen Eloxallack, Gelb	Innenlicht-Paket LED
Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Licht-Paket	Mittelarmlehne vorn
Optik-Paket schwarz	Scheinwerfer LED
Sideblade in Wagenfarbe	Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Vegas-Gelb	Wagenheber
Audi Smartphone Interface	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	Universal-Schnittstelle Bluetooth
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
Scheibenwaschdüsen heizbar	Make-up-Spiegel beleuchtet
Optik-Paket Titanschwarz	Außenspiegel schwarz
Sideblade schwarz	Abbiege- und Allwetterlicht
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

Verkehrsfunk
Kurzzeitspeicher
ø 40,8 l/100km
0:08 h
ø 2 km/h
0,2 km
Zurücksetzen mit OK
256814km
0,4km
12:33
+28,5°C
Datum
6.8.2026
P
READY
OFF
0
km/h

LO
LO

WAUZZZGA6JA047946



CarOnSale

LO
LO
AUTO
A/C


12:33
Fahrweg kontrollieren!
TMC


VIEW

SET
SPEED
DISTANCE

07.12.2017 0588 BJX00014 X
M1 AC
WAUZZZGA6JA047946 4
AUDI
GA
XDFGAQ1
QD7AD7GC005PGA067MMEM1RA0

Q2
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 1080 01968

02 02 0110/03500 211
04191 - 04315 1794 - 1805
1487 - 1548 01550 - -
- 00075 -
0131 002035 002035
01120 01020 -
01120 01020 -
70 02375 67
01800 0750 005 -
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
-
1
e1*2007/46*1552*05
07.08.2017 K EU987028
-

7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3835KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 07.12.2017*





AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Rupert Stadler bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Hersteller: Audi

0.2. Typ: GA

Ingolstadt, den 2017-11-10

Rupert Stadler

Vorstand



Audi
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Eintragung der Werksuhr

Durchführen Service

Inspektion mit Ölwechsel



Audi
Service-Nachweis

Eintragung der Werksuhr

Inspektion mit Ölwechsel (Kaufbeleg)

Inspektion mit Ölwechsel (Rechnung)

Übergabe-Inspektion



Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

Inhaber der ABE: CP Plus Vertriebs GmbH
D-31600 Wunstorf

Hersteller: CP Plus Inc.
USA-22060 Fairfax, Virginia

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Riss/Bruch)

Motorhaube (Steinschlag, Rost)

Motorhaube (Steinschlag, Rost)

Windschutzscheibe (Steinschlag)

Windschutzscheibe (Steinschlag)

Rad (Anderer Schaden): Reifen porös;

Rad (Anderer Schaden): Reifen porös;

Rad (Anderer Schaden): Reifen porös;

Rad (Anderer Schaden): Reifen porös;



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)

Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)

Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Dach (Steinschlag)

Dach (Steinschlag)

Kotflügel vorne links (Steinschlag, Delle)

Kotflügel vorne links (Steinschlag, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Seitenteil hinten links (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)

Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)

Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)