CarOnSale

Citroen C5 Business Class

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	153.785km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Business Class [DE - Kb5 2.0 HDi 140 FAP EU5, Business Class, (Facelift) 2008 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN VF7RWRHA4FL500316	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.785km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.068km	LETZTER SERVICE AM 05/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Rost	⚠ 6 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	365 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	375 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion (Bi-Tuner)
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Aktives Kurvenlicht
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Dachreling
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz mit Armlehne
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zierleiste Stoßfänger verchromt
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW HDi FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zuheizer
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
e2*2001/116*0360
VF7RWRHA4FL500316
2238Kg
3638Kg
1-1250Kg
2-1150Kg
RWRHA4


CarOnSale




CarOnSale


CarOnSale


Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
Ölwechsel
TOTAL QUARTZ









28.01.2015 3001 AOI00014 X
M1 AC
VF7RWRHA4FL500316 6
CITROEN
R
WRHA
4
C5
CITROEN (F)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014J
EURO5;J;PI;CI; M; N1 I
DIESEL
0002 35J0 1997
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3638KG *STUFE PM 5 AB
TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.01.2015*
2 1 103/4000 204
4829 1860
1471-1512 1670-1864
67 -
133 2238 2238
1250 1150 -
1250 1150 -
75 3000 71
1670 750 5 -
225/60R16 95H
225/60R16 95H
WEISS 0
E2*2001/116*0360*32
22.10.2014 K GU448771


DEKRA
nächste HU
04 2025
DEKRA
nächste HU
04 2027
Bitte zusammen m
Wiederinbetriebna
Außerbetriebsetzu
am 09.04.2026
ggkFAXg
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)