vom 19.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **W1N4M1CB8SW416556**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Auftrag

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2B / GLB 200 d 8G-DCT Entry

Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2222 / AHY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1CB8SW416556
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	110 kW / 1950 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	50.647 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Chrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motorhaube mit Powerdomes, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Entry, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Unterfahrschutz vorn und hinten, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent, Fahrwerk: Verstelldämpfung, Innenhimmel Stoff schwarz, Lackierung: MANUFAKTUR Metallic, Lackierung: Metallic, Lenkung: Direktlenkung, Nebelscheinwerfer, PRE-SAFE-System, Paket: Entry Advanced, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Spiegel-Paket, Paket: Winter-Paket, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, vanadiumsilber lackiert, Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion, Trennnetz, Verkehrszeichen-Assistent, Volldigitales Instrumenten-Display, Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 1.439 km.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne, Steinschäge; Motorhaube, Steinschläge; Frontscheibe, Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ali Aksoy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

vom 19.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN **W1N4M1CB8SW416556**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2025	Letzte Zulassung	17.03.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLB 200 d 8G-DCT Entry
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1CB8SW416556
HSN / TSN	2222 / AHY	Schlüssel-Nr.	40380495
Km-Stand abgelesen	50647	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Chrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motorhaube mit Powerdomes, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Entry, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Unterfahrschutz vorn und hinten, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
235	Aktiver Park-Assistent	4	803*		344
457	Fahrwerk: Verstelldämpfung	4	1178*		505
51U	Innenhimmel Stoff schwarz	5	0*		0
	Lackierung: MANUFAKTUR Metallic	4	1190*		510
	Lackierung: Metallic	4	893*		382
213	Lenkung: Direktlenkung	3	0*		0
U37	Nebelscheinwerfer	7	220*		66
PSD	Paket: Entry Advanced	4	1648*		707
P79	Paket: Fahrassistenz-Paket	4	1833*		785
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	4	726*		311
P49	Paket: Spiegel-Paket	7	500*		150
PAV	Paket: Winter-Paket	4	280*		120
299	PRE-SAFE-System	5	393*		150
R62	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, vanadiumsilber lackiert	4	0*		0
234	Totwinkel-Assistent inkl.				

	Ausstiegswarnfunktion	4	536*	229
U40	Trennnetz	5	179*	68
513	Verkehrszeichen-Assistent	4	351*	151
458	Volldigitales Instrumenten-Display	3	536*	255
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe	5	0*	0

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK

Zwischenwert 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 1.439 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschäge
Motorhaube, Steinschläge
Frontscheibe, Steinschläge

Zwischenwert 2

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-218 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				381 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-31 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-31 EUR
	hinten links	4 mm	SO	-63 EUR
	hinten rechts	4 mm	SO	-63 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Rechn. Ergebnis:

Zusammenfassung und Ergebnis

Der Sachverständige
Ali Aksoy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel, Bordmappe



Bild 6 : Fahrbereifung




Bild 7 : Typenschild




Bild 8 : Wartungsnachweis