
CarOnSale

Fiat 124 Spider Lusso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	35.308km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 124 Spider Lusso [DE - Ca2 1.4 MultiAir Turbo EU6, Lusso, 2016 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFANF6E4600134462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.308km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Windschott
- Aktive Motorhaube
- Armaturenbrett Teilleder
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Überrollbügel Alu-Optik

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Radio-Paket
- Sound-System Bose
- Rückfahrkamera Park View
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Scheinwerfer Full-LED mit adaptivem Kurvenlicht
- Regen-/Lichtsensor
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Premium-Paket
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Entry & Go
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay und DAB-Tuner
- Leuchtweitenregelung
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA
FCA Italy S.p.A.
e11*2007/46* 3320
-ZF ANF 6E4600134462-
1315 Kg
680 Kg
635 Kg

CarOnSale



Navigation
09:55







9











FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE


06.06.19
1727
AHV000044
M1
AF
ZFANF6E4600134462
FIAT
NF
6E4
60W1
FIAT 124 SPIDER
FCA ITALY (I)
Kabrio-Limousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36WO
1368
07.10.16

TÜVNORD
Aug 2027
ZFANF6E4600134462
00726 -ZBI Dokument
0107
e19839c
Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister
Fahrzeug-Zulassungsbehörde


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)