CarOnSale

Ford KA+ Cool & Sound

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	136.852km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG KA+ Cool & Sound [DE - LimS5 1.2 Ti-VCT EU6, Cool&Sound, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MAJUXXMTKUHB21465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.852km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	720 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einparkhilfe ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW Ti-VCT KAT (4-Zyl.)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Seitenairbag vorn
- Getränkehalter vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Nebelscheinwerfer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Cool & Sound-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fußmatten vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelkonsole
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Armlehne für Fahrersitz
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
e13*2007/46*1837
MAJUXXMTKUHB21465
1530 kg
2030 kg
775 kg
775 kg
KAF


CarOnSale

CarOnSale








30.06.2017
FORD
KA+
FORD (IND)
FZ.Z.PERS.BEF.6. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
715/2007*2015/45W
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2017***


APR 26
Außerbetrieb-
setzung:
13.10.2026
Landratsamt Tirschenreuth
Kfz.-Zulassungsbehörde
95643 Tirschenreuth

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)