CarOnSale

Volkswagen Sharan

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	199.894km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZGV204991	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.894km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 195.551km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Ambiente-Beleuchtung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Sitzheizung vorn
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag hinten
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory und Massagefunktion)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sport-Fahrwerk
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Auto-Hold-Funktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Safesicherung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fahrwerk tiefergelegt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Raucher-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sport-Paket
- Antennen-Diversity
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ7NZGV204991

CarOnSale




PASSENGER AIR BAG

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrolliert

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Siemensstraße
10:06
Oslo
Helsinki
Dublin
Berlin
Wilno
Paris
Wien
Kiew
Bukarest
Rom
Madrid



12 V















Fahrzeugdatenträger
ZN2 47Y
SHARAN
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:
Datum der Auslieferung/Erstzulassung






















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


22.07.15 | 0603 | 8VN000046
M1 | AF
WVWZZZ7NZGV204991 | 0
VOLKSWAGEN, VW
7N
CUWAXOAF
FD6F062E0327MM7VR2VW64
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1;M, N1 I
Diesel
0002 | 36WD | 1968
F.1/F.2:+50 u. 7.2/8.2:+110 b.Anhängebetrieb*0.1:240
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:48
Oka*bis 8% Steig.:5000*Bei werksseitig montierter AHK
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 k
/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag
Erstzul.*ww.AHK it.EGTG*
2 | 01 | 135 /3500 | 213
4854-4952 | 1904
1698-1746 | 1845
100
139 | 2550 | 2550
1290 | 1310
72 | 2375 | 70
2200 | 750 | 7
215/60 R16 95V
215/60 R16 95V
GRAU | 7/-
e1*2007/46*0401*10
21.05.15 | EM77678


GA258286

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)