CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2012	170.449km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZBM681868	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.449km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.017km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifenkontroll-Anzeige
- Antennen-Diversity
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Anzeige für Waschwasserstand
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:10
170449 610.3






MR. KNOW IT ALL - TEDDY SWIMS


VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZBM681868
1940 kg
3255 kg
0890 kg
1000 kg
Typ 1KM








Andreas VOSS




18.01.12 0603 00000000-
M1 AC
WVWZZZ1KZBM681868
Volkswagen, VW
1KM
ACCAXAX0
FM6FM6AJ009N7MGN1
Golf
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI;M, N1 I
Benzin
0001 2SA0 1390
Zu 15.1/2:A Felge 6Jx15 ET47 od.a.gen.195/65 R15 91H;
6,5Jx15 ET50 od.205/50 R17 93H; 6,5Jx17 ET50 od.205/5
R16 91H; 6,5Jx16 ET50 od.205/60 R15 91H; 6Jx15 ET47
d.225/45 R17 91H; 7Jx17 ET54 od.205/55 R16 91Q M+S*Zu
F:mit Anh. +15kg*Zu 7/8:Achse 2:+35kg*
2 01 90 /5000 201
4534 1781
1452 1394
75
146 1940 1940
990 1000
990 1000
77 3750 72
1300 690 5
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
SCHWARZ
e1*2001/116*0328*21
03.02.11 K VS778930


HU TÜV NORD
MAI 2025
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU:
TÜV NORD Mobilität
02.11.26
R0B0LB64
Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Schließt nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)