CarOnSale

Mercedes-Benz B 200 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	158.482km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 CDI / d [DE - Van5 B 200 CDI / d EU6, d AMG Line, (Facelift) 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462081J449652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.605km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Kerben, leichte Beschädigung am Reifen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	830 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Innenhimmel schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Parameterlenkung
- Abgasanlage 2-flutig
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Keyless Go Startanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Modellpflege

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















6.5°C
09:18






DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD2462081J449652
2025 kg
3560 kg
1- 1090 kg
2- 935 kg
Mercedes-Benz
191
Made in Germany

CarOnSale














0723664025
4423793
23664
EV159998


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




Die nächste HU ist fällig im März 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU:
März 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Gaßmann
E0471001
Das Abgasverhalten wurde am 12.03.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-5-15-0431-13 überprüft.


12.10.17 1313 EVY000266
M1 AC
WDD24620B1J449652 6
Mercedes-Benz
245 G
M2S1P2
MZBA1502
8 200 d
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WrPI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2143
P.4: 3200-4000*F.1/F.2:+35 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+65 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)