CarOnSale

Jeep Cherokee

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	190.775km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cherokee	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4PJLDY3GW292201	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.775km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.942km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer an allen Felgen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	80 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Andere: Spiel im Lenkrad ; Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik und Mikrofon
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz, Lenkrad, Klimatisierung und Radio
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Steckdose 12V-Anschluß
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: UConnect Smartouch Multimedia
- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW M-Jet KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sound-System Alpine Surround
- Steckdose 230V
- USB-Anschluss
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Jeep
TURBO DIESEL
















CarOnSale


CarOnSale


FM 99.00
11:11
400km
Radio
Medien
Steuer.
Apps
Klima


Ganzen umlieg. Bereich überprüfen


SCREEN OFF
BACK
A/C
AUTO


Jeep


SET+
CANC
RES
SET-


OK



AUTO










SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


Jeep
Cherokee


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




18.07.2016 1726 AAJ000035
M1 AC
1C4PJLDY3GW292201
JEEP
KL
JEMCT
G5LE1A
CHEROKEE
FCA (USA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1956
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.07.2016**
225/60R17 99H
e4*2007/46*0783*07
04.01.2016
EQ667220





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)