CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	75.907km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Ca2 E 220 d EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W1K2384141F147128	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.907km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.447km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP) 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	**60 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Avantgarde Interieur
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kneiairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Servolenkung
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 2-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Kristallschliff, hell
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck)
- Spiegel-Paket
- Aircap
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Cabrio-Komfort-Paket
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenhimmel schwarz
- Night-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Media-Display
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2384141F147128
2335 kg
4205 kg
1- 1130 kg
2- 1215 kg

CarOnSale

CarOnSale

Hinten




VOL

RES
SET +
CNCL
SET -
LIM









onSale


09:15
1000 km


Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
464414
FT788663



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)