CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2021	211.824km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 50 3.0 TDI quattro EU6d, sport, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF20MN065401	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.824km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.576km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Wagenheber
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mittelarmlehne vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Progressivlenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente schwarz matt
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling eloxiert
- Heckklappenöffnung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Glanz-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid-Technologie
- Reifen-Reparaturkit
- Schienensystem im Gepäckraum
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachkantenspoiler RS
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Standheizung
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF20MN065401

CarOnSale






Fahrweg kontrollieren!
Hinten

Fahrweg kontrollieren!
Vorn














AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


15.04.21 | 0588 | BSU015036 | 2 | 02 | 210 /3500 | 250
M1 | AC | 4939-5069 | 1886
WAUZZZF20MN065401 | 6 | 1432-1497 | 1975
Audi | - | 95 | -
F2 | 190 | 2570 | 2570
ADMGAQ1 | 1270 | 1420 | -
QA8QA8D5023RT031C20S54BIB | 1270 | 1420 | -
EM1H66FLD2 | 73 | 3000 | 68
A6 Avant | 2000 | 750 | 5 | -
AUDI | 255/40 R20 101Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. | 255/40 R20 101Y
Kombilimousine | -
715/2007*2018/1832AP | SCHWARZ | 9/-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 | e1*2007/46*1801*27
Hybr.Diesel/E | 27.10.20 | K | GA731962
0010 | 36AP | 2967
2.2/8.2:+95 b.Anh.Betr.*t:GM.d.Zugkomb.:4570kg*ww.AHK lt.EGTG*Dat.z.EK.:15.04.2:***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)