CarOnSale

Ford Connect Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	126.867km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Titanium [DE - Van5 1.6 TDCi EU5, Titanium, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0TXXWPGTER71771	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.867km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.010km	LETZTER SERVICE AM 05/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe verglast
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz-Paket 26
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Batterie 60 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 6 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckscheibe heizbar
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Radstand 2662 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Staufach auf Armaturentafel
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
WF0TXXWPGTER17711
2045
3145
1125
1050
PJ2
Connect
1.6 Duratorq TDCi


CarOnSale

CarOnSale












19.11.2014	8566	BHG000410	2	1	85/3600	165
M1		AC	4418 - 4528		1835	
WF0TXXWPGTER71771		7	1852		1584 - -	
FORD			-	75	-	
PJ2			130	2045	2045	
TIGA1BHX			1125	1050	-	
B5DRAZCASAPC			1125	1050	-	
			70	2700	71	
TOURNEO CONNECT			1175	750	5 -	
FORD (D)			215/55 R16 97H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R16 97H			
Kombilimousine			-			
715/2007*195/2013J			SCHWAEZ -		9 -	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0207*19			
Diesel			02.06.2014	K	WN564538	
0002	35J0	1560				

*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3145*
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.11.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)