CarOnSale

Toyota iQ Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	165.228km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG iQ Basis [DE - LimS3 1.4 D-4D EU4, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTNMC11010J003542	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.228km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 165.228km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	750 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	750 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Auffälligkeit/Defekt
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorschaden; nicht fahrbereit

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Kopfstützen hinten
- Multifunktionsanzeige
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopf-Airbag-System
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel lackiert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag Beifahrer
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW Turbodiesel KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Airbag im Fond
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NUJ10L-BGFNHW


CarOnSale


IQ






SCAN OK
TOYOTA
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE


TOYOTA
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
POUR VEHICULES COMPLETS


22.02.11 5013 AEI000102
JTNHC11D10J003542
TOYOTA
TOYOTA IQ
TOYOTA EUROPE (B)
175/65R15 84S
175/65R15 84S
SCHWARZ
09.11.09



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)