CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CDI 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2011	234.149km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CDI 4Matic [DE - Kb5 E 350 CDI 4MATIC EU5, Avantgarde Blue Efficiency, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122931A427296	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.149km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.539km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	290 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Wegfahrsperre
- Licht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Dachreling
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: TANSANITBLAU

Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion
- Feuerlöscher
- Fondsicherheits-Paket
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Parkführung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale


zurück

RADIO
DISC
NAVI
TEL
4 MATIC













STOP




Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim Datum 16.12.2025 Laufleistung 135558 km Service Service A
Mercedes-Benz S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim Datum 15.01.2025 Laufleistung 109020 km Service Service B
Mercedes-Benz S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim Datum 10.04.2024 Laufleistung 83150 km Service Service A
Mercedes-Benz S&G Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim Datum 28.07.2023 Laufleistung 55957 km Service Service B
Mercedes-Benz S&G Automobil AG Zweigbetrieb Schoemperlenstraße Schoemperlenstraße 14 Karlsruhe Datum 07.07.2022 Laufleistung 26176 km Service Service A








Gerlingen
31.10.2013


Daimler AG
D-70546 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)