CarOnSale

Dacia Logan Laureate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2009	178.199km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Logan Laureate [DE - Kb5 1.5 dCi EU4, Laureate, (Facelift) 2008 - 2011]	KATEGORIE Van
FIN UU1KSDEW541020984	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.199km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.470km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Holzboden im Innenraum verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektro-Paket
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 63 kW dCi Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schutzzierleisten seitlich
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale





CarOnSale

Pioneer
AUX

DACIA


Bedienungsanleitung


Bedienungsanleitung
KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
1. Service Insp
bronner


Dacia
Bedienungsanleitung
LOGAN
Dacia
Garantieheft




14.04.09
MAA1000276
UU1KSDEW541020584
DACIA
KSDEW
KSDEW5
LOGAN
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76&/EG
EURO 4
Diesel
0002
0467
1461
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2700kg*
10.03.2016


TÜV
Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsbehörde
ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)