CarOnSale

Volkswagen Passat Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	587.383km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Comfortline [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Comfortline, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZ9E144529	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 587.383km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 569.369km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fußmatten Textil
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Seitenairbag vorn
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

- Business-Paket
- Lautsprecher hinten
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türlautsprecher vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Diebstahl-Warnanlage
- Klimaautomatik
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Auto-Hold-Funktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose 230V
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Perleffekt-Lackierung
- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WWWZZZ3CZ9E144529










OPS - Optisches Parksystem















Fahrzeugdatenträger
Service-Information















VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung




29.05.2008 0803 AFF001278 02 01 0126/04200 217
M1 AC 04774 04870 1420
WVWZZZ3CZ9E144520 8 1456 1537 01507
VOLKSWAGEN, VW 00060
3C 163 002180 002180
ACCB8KG 01140 01100
FD6FD82E018S77NGS 01140 01100
072 03150 088
PASSAT 01800 0750 005
VOLKSWAGEN VW 205/55 R16 91V
F.z.Pers.bef.b. 5 Sp!. 205/55 R16 91V
Kombilimousine
T16/200Z*5B2/2008A 8
EURO5\A;P!/C!1 M, N1 ! s1*2001/116*0307*18
Diesel 27.02.09 K 08840750
0002 95A0 01800
F 1/F 2;+50 u. 7.2/8.2:+70 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 b
is 6% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3000kg*FZ ist mit
werkseitig montierter AHK m.Spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f
.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.
StVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK it.EG76*
13


DEKRA
nächste HU
April 2016
DEKRA
nächste HU
April 2018
DEKRA
nächste HU
Juni 2014
DEKRA
nächste HU
Mai 2020
DEKRA
nächste HU
Juni 2016
DEKRA
nächste HU
Aug 2022
Landkreis Vechta
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)