CarOnSale

Peugeot 206 CC Filou

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	77.349km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 CC Filou [DE - Cp/Ca2 1.6 16V EU3, Filou 110, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Coupé
FIN VF32DNFUA47497847	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.349km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.587 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten lackiert
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang - Typ: MA ...
- Getriebe 5-Gang
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN

Sonderausstattung

- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF32BNFUA
7497847

CarOnSale

CarOnSale
PEUGEOT
206 CC


31.03.06 3003 AB8000119
M1 AE
VF32DNFUA47497847 7
PEUGEOT
2*NFU*
2DNFU*
2DNFUA
206
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1587
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2435KG*
2 01 80 /5800 193
3835 1664
1365-1380 1215-1251
- 50 -
166 1535 1535
855 780 -
855 780 -
83 4350 72
1100 600 4 -
195/55R15(85H)
195/55R15(85H)
SCHWARZ 9/-
e2*98/14*0238*09
13.12.05 K DD41722





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)