



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 430 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA61FR000FW51135**	Laufleistung abgelesen:	**16205 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**30.03.2026 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**19.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DHT**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**DRAGON FIRE ROT METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**03.2029 / 03.2029**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDER STRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908/1123/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**245/45/R18/100Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**245/45/R18/100Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**225/55/R17/101H 6.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**225/55/R17/101H 6.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**225/55/R17/101H 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**225/55/R17/101H 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung Leder Vernasca
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innovations-Paket (2)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
2.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
9.	Felge (glanzpoliert)	Abschürfung

	vorne rechts	
10.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt
11.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Kratzer
12.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
13.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel


Felgen


Felgen


Felgen


Felgen


Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges



Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



1. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



2. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



2. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




8. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung




9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



10. Reifen Vorne - Rechts

Beschädigt



10. Reifen Vorne - Rechts

Beschädigt



11. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Kratzer



11. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Kratzer



12. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren




13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren