CarOnSale

Opel Zafira Edition

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2008	254.053km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Edition [AT - Van5 1.7 CDTI DPF EU4, Edition, 2007 - 2009]	KATEGORIE Van
FIN W0L0AHM7592009976	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.053km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2023 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Edition
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edition-Paket
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole Anthrazit
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Automatische Umluft-Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaautomatik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Bordcomputer
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Zigarettenanzünder
- Check-Control-System
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WOL0AHM7592009376



CarOnSale
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)