CarOnSale

Volkswagen Fox Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2005	215.740km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fox Basis [DE - LimS3 1.4 EU4, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ5ZZ64001306	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.740km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenschutzleisten
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Metallic-Lackierung
- Vario-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Ausstellfenster hinten
- Ausstattungs-Paket: Color
- Raucher-Paket
- Dachantenne
- Stoßfänger lackiert
- Rücksitzlehne geteilt
- Klimaanlage Climatic
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG


CarOnSale


CarOnSale


Motorölsorte
5W30
Ölwechsel bei km:
205500
Datum:
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel Monat/Jahr:
10/2024
Nach Service-Intervallanzeige:




EJECT
FM2 WDR 2
AS
R/T
TRF
BAS
FM
AM
CD
TP


29.04.2005
0603
782001 6
01
0200
WVWZZZ5ZZ84001308
3
5Z
FOX
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
0001
0462
1390
ZU G:BIS 1177*ZU O.1/O.2:KEINE*
2
1
55/5000
167
3828
1660
1544
1087-
152
1520
1520
830
790
830
790
077
072
4
165/70R14 81T
165/70R14 81T
GRAU
7
E1*2001/116*0301*
K
HD208142




HD208142

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)