CarOnSale

Toyota Proace

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2023	97.859km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace	KATEGORIE Van
FIN YARVEEHZ7GZ261229	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.859km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Fernbedienung der Standheizung lag bei der Begutachtung nicht vor.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- HiFi-Soundsystem mit Subwoofer
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schiebetüren elektr. betätigt (öffnen + schliessen, Schalter und sensorgesteuert)
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Standheizung mit Fernbedienung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen verchromt
- Türgriffe innen schwarz lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- 9 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- 9 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung

- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Original Fahrzeug Farbe: BASALTGRAU
- Service-System: Wi-Fi
- Beifahrereinzelsitz
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0537
YARVEEHZ7GZ261229
2830 KG
4730 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG
0.51

CarOnSale













28.07.2023	5013	AKP006056	2	1	130/3750	185					
M1	AF		4959-4959		1920-1920						
YARVEEH27GZ261229	2		1899-1940		2043-2275						
TOYOTA			-	84	-						
V			195	2830	2830						
E			1500	1500	-						
EH27-M2N20L(1V)			1500	1500	-						
-			81	2813	69						
PROACE			1900	750	7	-					
TOYOTA EUROPE (B)			225/55 R17 101V								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 101V								
Mehrzweckfahrzeug			-								
715/2007*2016/1832AP			Grau		7						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0537*19								
Diesel			22.11.2022	K	GV452474						
0002	36AP	1997	-								
WW.AHK LT.EGTG*S.1:MAX.S-PL.*											




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)