CarOnSale

# Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 134.651km | 136 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 Avant [DE - Kb5 30 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF47NA050694 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>134.651km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>133.354km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2022 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>109g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 145 µm | Beifahrertür | 205 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 175 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Glanz-Paket
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Sitz vorn rechts manuell einstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi Drive Select
- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Scheinwerfer LED
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Audi Smartphone Interface
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Neuwagen-Reifengarantie
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























WAUZZZF47NA050694






VIEW










Fahrweg kontrollieren!
Hinten




Var./Ver./Ausf.: FD7FD7CK006RT011B17S54BIAEM1BD1
Antriebsart: Hybr.Diesel/E 0010
Emissionsschl: EURO6,WLTP,AP,PIC1 M, 36AP
zGM: 2160 kg EZ: 09.09.2022
Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.28.5.2/2.0.21
Kundenkennzeichen: 2025009035/1
(8) Nächste HU September 2027
Prüfplakette zugeteilt
geehrter Kunde,
gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Hauptuntersuchung vorzuführen.
Auto Bank 867228
verhaltens am 16.09.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer HE-3-05-0015-63.
links rechts Gesamt Referenzwert Druck [bar] Anteil ist [%] Anteil MIN [%
248 248 496 487 47,86 65,9 52
202 199 401 391 74,63 34,1 18
186 188 376
FBA blockiert



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)