CarOnSale

Audi A3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2023	47.004km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 30 1.0 TFSI EU6d, advanced, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGY1PA069729	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.004km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber hinten links fehlerhafte Funktion.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; laut Einlieferer sind 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid-Technologie
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fußgänger-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Neuwagen-Reifengarantie
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Seitenairbag vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Datum & Uhrzeit
10:24
Freitag
13.11.2026





AUDI AG
e1*2007/46*2060
WAUZZZGY1PA069729
1770 kg
3070 kg
1- 0935 kg
2- 0925 kg
Typ GY
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
012023
DLAA
3 6961

CarOnSale














AUTO


AUTO
SYNC
22.0
22.0
OFF


Fahrweg kontrollieren!









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)