CarOnSale

Volkswagen Golf Highline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	136.606km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Highline BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU5, Highline, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZEW399154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.606km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.912km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill verchromt
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze: Sportsitze
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- R-Line-Paket Interieur Volkswagen Individual / Exclusive
- Sound-System DYNAUDIO
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- 10-Kanal-Verstärker
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Raucher-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Antennen-Diversity
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Lautsprecher (8)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Sprachsteuerungs-System
- Multimediabuchse AUX-IN
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ParkPilot

WVWZZZAUZEW399154

CarOnSale

CarOnSale








RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
MUTE
SOUND
CAR
MENU





Fahrzeugdatenträger
WVWZZZAUZEW399154
5G1 4JX
Golf 1.4
103 KW TSI
CHPA
LOK1
HL8MT
M6F
NBJ
TW









HOFMANN






HOFMANN


DIESEL TECHNIK HEM


DIESEL TECHNIK HEM


DIESEL TECHNIK HEM


Just Autohaus Köhler GmbH


Just Autohaus Köhler GmbH










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)