CarOnSale

BMW 218 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	42.566km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i [DE - Van5 218i EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2A310X0V438790	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.566km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.981km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
? –	? –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
? –	? –

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Fahrzeugschlüssel abgenutzt.Heckklappe öffnet nicht vollständig.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- CD-Laufwerk
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Beifahrersitzlehne klappbar
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Business-Paket
- Dachreling Aluminium satiniert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW











CarOnSale


CarOnSale


Rechnung
LEISTUNG
MENGE
EP
BETRAG
Zahlbar sofort ohne Abzug !
Rechnungsdatum gleich Leistungsdatum
!!!!!!!! Nach 50 - 100 km Räder nachziehen !!!!!!!!
Summe
MwSt 19 %
Gesamtbetrag


RECHNUNG (KOPIE)
Leistungsdatum : 01.02.18



RECHNUNG (KOPIE)
Leistungsdatum : 01.02.18
Zwischensumme
Gesamt Lohn
Gesamt Teile
Gesamt Sonst.
Gesamt Steuer
Endsumme
Zahlbar sofort netto Kasse.




UM
RES


Servicebedarf
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Fahrzeug-Check







1457 VEST TP
OK 14.11.2022 BMW 25981 km 00193
OK 12.11.2020 BMW 18456 km 00193
OK 25.11.2019 BMW 14165 km 00193
OK 02.11.2018 BMW 8408 km 00193


1457 VEST TP
OK 12.11.2020 BMW 18456 km 00193
OK 25.11.2019 BMW 14165 km 00193
OK 02.11.2018 BMW 8408 km 00193
OK 24.11.2017 BMW 4106 km 00193


DER BMW 2er ACTIVE TOURER.
BETRIEBSANLEITUNG.


25.11.2015 0005 BMW00133 5
M1 AC
WBA2A310X0V438790 8
BMW
UKL-L
2A31
6H1500C0
2181 ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6WVFI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3480 01499
F.I/F.2: 1945 B.ANBAUGERÄTLIES*7.2/8.2: 1040 B.ANHÄNGE
BETRIEB*MW.AMK LT.BOTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.
11.2015*
02 01 0100/04400 205
--04342 --1800
--1555 --01395
00075
0115 001870 001870
00970 00930
00970 00930
77 03300 69
01300 0695 005
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
e1*2007/46*0371*20
27.07.2015 K. EN054003


EN054003

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Aufkleber



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)