CarOnSale

Mitsubishi Space Star Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2020	40.623km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Basis [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, Basis, (Facelift 2) 2020 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA05ALH016582	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.274km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Beide Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung mit Lautsprecher
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RADIO
SWAP
POP
30S

MITSUBISHI MOTORS

CarOnSale

CarOnSale






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1 Wartung
Datum: km:
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
2 Wartung
Datum: km: 17761
20.05.2022
6626 Autohaus Jörg Bettin
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
3 Wartung
Datum: km: 26274
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
4 Wartung
Datum: km:
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
5 Wartung
Datum: km:
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
6 Wartung
Datum: km:
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.


MITSUBISHI SERVICEHEFT EUROPA


EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE
CERTIFICADO CEE DE CONFORMIDADE
EEG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ
ERIC WEPIERRE
President & CEO


D16ZVW77
Stadtverwaltung
Kaiserslautern


10.06.2020 7431 AAM000464
M1 AB
MMCXNA05ALH016582 3
MITSUBISHI
A00
A0511
AAAAA5A5AAAA
-
Mitsubishi Space Star
MITSUBISHI (THA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schraghecklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36DG 999
2 1 527/6000 172
3845-3845 1665-1665
1505-1505 935-935
- - -
118 1290 1290
730 670 -
730 670 -
81 3750 69
- - 5 -
165/65R14 79S C C1
165/65R14 79S C C1
-
Weiß 0
e1*2007746*0951*13
29.01.2020 FV325402
ausgestellt am 27.03.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)