CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



08/2020	127.442km	LEISTUNG 239 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1V44781313778598	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.442km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.945km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	370 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1275 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	830 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- WLAN-Hotspot
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- AMG-Line
- Anhängelast 2500 kg
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachkantenspoiler AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Design-Paket Interieur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Feuerlöscher
- Frontschürze AMG
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter hinten
- Heckschürze AMG
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Ebenholz
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Kraftstofftank: vergrößert
- Luftfilter: mit Wartungsanzeige
- Mittelkonsole mit Kühlfach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Dachträger / Grundträger
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale


















STOP







| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)